



«НУЦ «Контроль и диагностика»

Утвержден приказом № 91 кл от 25.04.18г.

График проведения предаттестационной подготовки и приема квалификационных экзаменов на второе полугодие 2018 г.

Методы неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02, ISO 9712:2012)		Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Ультразвуковой	УЗК (УТ)		27.08 – 07.09		08-19	12 - 23	10 - 21
Радиационный	РК (РТ)	02 - 13		03 - 14	08-19	19 - 30	10 - 21
Визуальный и измерительный	ВИК (VT)	16 - 20	20 – 24	17 - 21	22 - 26	26 – 30	17 - 21
Магнитный	МК (MT)		27-31	24 – 28	29.10 – 02.11		10 - 14
Капиллярный	ПВК (РТ)			24 – 28	29.10 – 02.11		03 - 07
Вихретоковый	ВК (ЕТ)				01 - 05		
Акустико-эмиссионный	АЭ (АТ)		27.08 – 04.09		08 - 16		10 - 18
Электрический контроль	ЭК			24 – 28		26 – 30	
Тепловой контроль	ТК	по мере поступления заявок					
III уровень						12 - 23	
Продление срока действия удостоверения по окончании 1-ого срока действия удостоверения по ПБ 03-440-02		В любой рабочий день при согласовании по тел. (495) 376-19-46					
Ресертификация по ISO 9712 и/или повторная аттестация по ПБ 03-440-02 (продление срока действия удостоверения по окончании 2-ого срока действия удостоверения) расширение области аттестации		Последние два дня курса по соответствующему методу					

Примечание:

1. Даты необходимо уточнять за две недели до начала курса.
2. Занятия проводятся ежедневно с 10.00 до 17.00.
3. При аттестации (сертификации) по ПБ 03-440-02 и ISO 9712 продолжительность аттестации (сертификации) по ВИК, МК и ПВК увеличивается на два рабочих дня.
4. Дополнительные группы слушателей создаются сверх утвержденного графика при поступлении в «НУЦ «Контроль и диагностика» заявок на обучение при наличии не менее 8 кандидатов.