



# «НУЦ «Контроль и диагностика»

Утвержден приказом № 183 кл от 15.05.19г.

## График проведения предаттестационной подготовки и приема квалификационных экзаменов на второе полугодие 2019 г.

Методы неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02, ISO 9712:2012)		Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Ультразвуковой	УЗК (UT)			09 - 20		11 - 22	09 - 20
Ручной ультразвуковой контроль с использованием дефектоскопов с фазированными решетками	РУЗК с ФР (PAUT)	по мере набора заявок			14 - 18	по мере набора заявок	
Радиационный	РК (RT)	08 - 19		09 - 20	07 - 18	11 - 22	09 - 20
Визуальный и измерительный	ВИК (VT)	08 - 12	05 - 09	02 - 06	14 - 18	25 - 29	02 - 06
Магнитный	МК (MT)	по мере набора заявок		23 - 27	21 - 25		16 - 20
Капиллярный	ПВК (PT)	по мере набора заявок		23 - 27	28.10. – 01.11.		02 - 06
Вихретоковый	ВК (ET)	по мере набора заявок		30.09. – 04.10.		25 - 29	
Акустико-эмиссионный	АЭ (AT)	по мере набора заявок		09 - 16		11 - 18	09 - 16
Электрический контроль	КИ	по мере набора заявок		09 - 13		25 - 29	
Тепловой контроль	ТК	по мере набора заявок					
Теческание	ПВТ(LT)	по мере набора заявок					
III уровень						11 - 22	
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности		01 - 05	26 - 30		30.09. – 04.10.	18 - 22	16 - 20
Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов магистральных трубопроводов, в соответствии с РД-03.100.30-КТН-115-18				16 - 20	14 - 18		02 - 06
Объединенный курс СК+ВИК						18 - 29	
Международный инженер по сварке,				16 - 27		25.11. – 06.12.	

<b>Международный технолог по сварке, Международный специалист по сварке, Международный инспектор по сварке</b>					
<b>Продление срока действия удостоверения по окончании 1-ого срока действия удостоверения по ПБ 03-440-02</b>	<b>В любой рабочий день при согласовании по тел. (495) 376-19-46</b>				
<b>Ресертификация по ISO 9712 и/или повторная аттестация по ПБ 03-440-02 (по окончании 2-ого срока действия удостоверения). Расширение области аттестации</b>	<b>Последние два дня курса по соответствующему методу</b>				

Примечание:

1. Даты необходимо уточнять за две недели до начала курса.
2. Занятия проводятся ежедневно с 10.00 до 17.30.
3. При одновременной аттестации по ПБ 03-440-02 и сертификации по ISO 9712 продолжительность аттестации (сертификации) по ВИК, МК и ПВК увеличивается на один рабочий день.
4. Дополнительные группы создаются при поступлении в «НУЦ «Контроль и диагностика» дополнительной заявки на обучение не менее 8 кандидатов.